

Zum Auffinden von Haar- und Schleifrisen sowie Blindfehlern.  
Für nahezu alle Werkstoffe einsetzbar.

Das Diffutherm-Farbeindringssystem besteht aus folgenden 3 Komponenten:

## Reiniger BRE

### Komponente 1

Die Oberfläche mit dem Reiniger (BRE) säubern und trocknen lassen

Artikelnummer: BRE  
Inhalt: 500ml Sprühdose



Komponente 1

## Farbeindringmittel BDR

### Komponente 2

Farbeindringmittel (BDR) aufbringen und eindringen lassen.  
Anschließend überflüssiges Eindringmittel abwaschen

Artikelnummer: BDR  
Inhalt: 500ml Sprühdose



Komponente 2

## Entwickler BEA

### Komponente 3

Den Entwickler (BEA) auftragen und trocknen lassen.  
Die Oberfläche auf Fehler untersuchen.

Artikelnummer: BEA  
Inhalt: 500ml Sprühdose



Komponente 3

Stand: 10.09.2024 (technische, optische sowie inhaltliche Änderungen behalten wir uns vor)